

Informe de la inspecció d'ITV

Identificació de l'estació i el vehicle

Núm. inspecció 080800004200858	Estació 0808	Adreça PI "EL CROS" 08310 ARGENTONA	Raó social Applus Iteuve Technology, S.L.		
Línia L1	Box B	Tipus d'inspecció PR - PR Inspecció Periòdica	Import inspecció 39,58 €	(3) Data d'inspecció 25/03/2022	Hora d'inici 07:19
Classificació vehicle 1000	Marca BMW	Tipus 3	Contrasenya d'homologació XXX	(4) km / hores de treball 112.325 / -	
(5) Categoria del vehicle M1	Data 1a matriculació 07/03/1988	(2) Matricula actual CC4704H(E)	(1) Número de bastidor WBAAH3102C7452635	(8) Data propera inspecció 25/03/2023	

Abast i traçabilitat de la inspecció

1. Identificació		3.6 Camp de visió directa	5.2 Vehicle motor encesa guspira	7. Direcció	
1.1 Documentació		3.7 Disp. de retenció de la càrrega	5.3 Vehicle motor encesa compressió	7.1 Desviació de rodes	
1.2 Número de bastidor		3.8 Indicador de velocitat	6. Frens	7.2 Volant i columna de direcció	
1.3 Plaques de matriculació		3.9 Sortints interiors	6.1 Fre de servei	7.3 Caixa de direcció	
1.4 Assegurança	NA	3.10 Elem. exclusius de veh. M2 i M3	6.2 Fre de socors	7.4 Timoneria i ròtules	
2. Cond. exterior, carrosseria, xassis		3.11 Elem. exclusius de trens turístics	6.3 Fre estacionament	7.5 Servodirecció	
2.1 Antiencastament davanter	NA	4. Enllumenat i senyalització	6.4 Fre d'inèrcia	8. Eixos, rodes, pneumàtics, suspens.	
2.2 Carrosseria i xassis		4.1 Llums creuant i carretera	6.5 Dispositiu antibloqueig	8.1 Eixos	
2.3 Dispositius d'acoblament	NA	4.2 Llum de marxa enrere	6.6 Dispositiu de desacceleració	8.2 Rodes	
2.4 Parafang i disp. antiprojecció		4.3 Llums indicadors de direcció	6.7 Pedal del dispositiu de frenada	8.3 Pneumàtics	
2.5 Eixuga i neteja-parabrises		4.4 Senyal d'emergència	6.8 Bomba buit o compr. i dipòsit	8.4 Suspensió	
2.6 Proteccions laterals	NA	4.5 Llums de frenada	6.9 Indicador de baixa pressió	9. Motor i transmissió	
2.7 Protecció posterior		4.6 Llum placa matric. posterior	6.10 Vàlvula regulació fre de mà	9.1 Estat general del motor	
2.8 Portes i esglaons		4.7 Llum de posició	6.11 Vàlvules de frenada	9.2 Sistema d'alimentació	
2.9 Retrovisors		4.8 Llums antiboira	6.12 Acumulador o dipòsit pressió	9.3 Sistema d'escapament	
2.10 Senyals en els vehicles	NA	4.9 Llum de gàlib	6.13 Acoblament frens del remolc	9.4 Transmissió	
2.11 Suport ext. roda de recanvi	NA	4.10 Catadiòptrics	6.14 Servofrè cilindre comandament	9.5 Veh. usen gas com carburant	NA
2.12 Vidres de seguretat		4.11 Enllumenat interior	6.15 Tubs rígids	10. Altres	
2.13 Elem. excl. veh. M2 i M3	NA	4.12 Avisador acústic	6.16 Tubs flexibles	10.1 Transport merc. perillous	NA
3. Condicions de l'interior		4.13 Llum d'estacionament	6.17 Folres	10.2 Transport merc. peribles	NA
3.1 Seients i ancoratges		4.14 Senyalitz. obertura portes	6.18 Tambors i discs	10.3 Transport escolar	NA
3.2 Cinturons segur. i ancoratge		4.15 Senyalitz. lluminosa especif.	6.19 Cables, varetes, pal. connex.	10.4 Tacògraf	NA
3.3 Dispositius retenció d'infants	NA	4.16 Llums de circulació diürna	6.20 Cilindres del sistema frenada	10.5 Limitació de velocitat	NA
3.4 Antiglaç i antibaf		5. Emissions contaminants	6.21 Vàlvula sensora de càrrega	10.6 Reformes no autoritzades	
3.5 Antirobatori i alarma		5.1 Soroll	6.22 Ajustadors tensió automàtics		
Codi personal inspector (biocs inspeccionats)		1781(1;2;3;5;6;7;9;10) -2099(2;5;6;7;8;9;10) -2752(1;2;3;4;6;7;8;9;10)			

Identificacions dels equips de mesura

Emissions: AG013445	Frenada: FR033012	Alineació: AP023007	Sorolls: -	Bàscula: -
Vel. Act. Lim. Vel.: -	Dinamòmetre: -	Desacceleròmetre: -	OBD: -	Altres equips: -

Mesuraments efectuats durant la inspecció

Emissions:	Opacitat (m⁻¹):-	CO ralenti (%) :0,43	CO ralenti accel. (%) :-	λ: -	Soroll (dB/min⁻¹): -/-
Frenada	Fre de servei (esq./dreta) (N)	E1:2460/2380 E2:2000/2040 E3:-/ E4:-/ E5:-/ E6:-/ E7:-/ E8:-/			
	Fluctuació (esq./dreta) (%)	E1:27,00/28,00 E2:19,00/22,00 E3:-/ E4:-/ E5:-/			Desacceleració (m/s²):-
	Fre de socors (esq./dreta) (N)	E1:-/ E2:-/ E3:-/ E4:-/ E5:-/			Dinamòmetre (N): -(-) /(-) /(-)
	Fre d'estacionament (e/d) (N)	E1:-/ E2:1600/1360 E3:-/ E4:-/ E5:-/			Alineació (m/km): -11,00/-
Bàscula (kg)	E1:-/E2:-/E3:-/E4:-/E5:-/E6:-/E7:-/E8:-/			Limitació velocitat (km/h):-	


(6) Relació de defectes trobats a la inspecció

Codi defecte	Qualificació	Descripció del defecte
		SENSE DEFECTES

(7) Resultat de la inspecció: Favorable

(de conformitat amb l'article 9 del RD 920/2017)

En segona inspecció: Raó social/NIF del taller Autoreparació

(9) Vistiplau estació, signatura	(10) Observacions
	Inspecció realitzada amb la col·laboració del conductor, segons el Manual 7.5.0 COVID-19.
CE: 2849 DE: 2603	23.584.773