

Fecha de la Inspección: **0 FEB 2016**  
 Valadera hasta / por: **28 GEN 2015**

N.º Informe Inspec.: **109 km**  
 Valadera hasta / por: **28 GEN 2016**

Fecha de la Inspección: **24 FEB 2016**  
 Valadera hasta / por: **24 FEB 2016**

N.º Informe Inspec.: **109 km**  
 Valadera hasta / por: **24 FEB 2016**

Fecha de la Inspección: **08 MAR 2017**  
 Valadera hasta / por: **08 MAR 2018**

N.º Informe Inspec.: **109 km**  
 Valadera hasta / por: **08 MAR 2018**

Fecha de la Inspección: **06 ABR 2018**  
 Valadera hasta / por: **06 ABR 2019**

N.º Informe Inspec.: **111940 Km**  
 Valadera hasta / por: **0820IN000205785**

Fecha de la Inspección: **25/03/2022**  
 Valadera hasta / por: **25/03/2023**

N.º Informe Inspec.: **112325 Km**  
 Valadera hasta / por: **02280040001L04100**

Fecha de la Inspección: **14/06/2019**  
 Valadera hasta / por: **14/06/2020**

N.º Informe Inspec.: **111940 Km**  
 Valadera hasta / por: **0820IN000205785**

Fecha de la Inspección: **14/06/2019**  
 Valadera hasta / por: **14/06/2020**

N.º Informe Inspec.: **111940 Km**  
 Valadera hasta / por: **0820IN000205785**

Fecha de la Inspección: **14/06/2019**  
 Valadera hasta / por: **14/06/2020**

N.º Informe Inspec.: **111940 Km**  
 Valadera hasta / por: **0820IN000205785**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA  
 DIRECCION PROVINCIAL EN CANTABRIA  
 MATRICULA: **CC-4704**  
 DESTINO Particular

Número de identificación: **WBAAH3102C7452635**  
 N.º CERTIFICADO: **3**

Clasificación del vehículo: **L0090**

Marcas: **BMW**  
 Tipo: **3**  
 Variante: **A23i**

Denominación comercial: **323 i**  
 Tara (Kg.): **1110**

PTMA/PMMA (Kg.): **1540**  
 PTMA/PMMA 1.º E (Kg.): **780**

PTMA/PMMA 2.º E (Kg.): **840**  
 PTMA/PMMA 3.º E (Kg.): **1200/500**

PTMA/PMMA 4.º E (Kg.): **4/185-70HRL3**  
 N.º y dim. neumáticos (""): **5**

N.º de asientos: **5**  
 Observaciones: **Vehículo usado procedente de importación.**

Fecha primera matriculación: **19-XI-81**  
 El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha

Código de la Circulación y reglamentación pertinente:  
 Por el Organismo Inspector, **Sanander** de **28** de **enero** de **19** de **88**

Reformas autorizadas:  
**fdo. Felipe Bigeriego de Juan.**





INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

HOJA ADICIONAL

MATRICULA

CC-4204-H

Certificado de Características

HOJA N.º

N.º

2

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 30-02-02	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 05 NOV. 2008	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 09 OCT. 2009	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 07 OCT. 2010	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 21 OCT. 2011	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 17 OCT. 2012	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 11 OCT. 2013	Fecha de la inspección: Valedera hasta / por: 05-11-03
N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:	N.º Informe Inspecc.:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)



ESPAÑA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA  
DIRECCION PROVINCIAL EN CANTABRIA

TARJETA DE  
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

MATRICULA: CC-4204-H

Fecha de la inspección: Valedera hasta: 10-08-91	Fecha de la inspección: Valedera hasta: 05-03-96	Fecha de la inspección: Valedera hasta: 06-08-98	Fecha de la inspección: Valedera hasta: 24-2-95
Estación núm.:	Estación núm.:	Estación núm.:	Estación núm.:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)